

Сборочный чертеж



ИНСТРУКЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Столешница 430x580 (2шт)
2. Вставка стола 350x580 (1шт)
3. Внутренние царги стола (2шт)
4. Механизм раздвижной синхронный с фиксатором -1 компл. (2шт)
5. Продольные царги стола (2шт)
6. Стяжка угловая (межцарговая) (4шт)
7. Саморез 3,5x16 (черный) (52шт)
8. Шкант металлический 8x13 (компл.) (8шт)
9. Ножка стола <140 гнутая, конусная, прямая (4шт)
10. Болт мебельный М8 или М10 (4шт)
11. Гайка М8 или М10 (4шт)
12. Поперечные царги стола (2шт)
13. Евровинт (конфирмат) (8шт)
14. Заглушки на ножки (4шт)
15. Заглушки под евровинт (8шт)
16. Еврорюч

1. На чистой, ровной поверхности разложить пакеты комплекта
2. Извлечь из пакета №2 две продольные царги (поз№5) и соединить с двумя поперечными царгами (поз№12), вставив стяжку угловую (поз №6) в пазы на царгах и закрепить её саморезами, получив конструкцию прямоугольной формы (царговый пояс)
3. Соединить внутренние царги (поз№3) с продольными помощью евровинтов (поз№13).
4. На ровную мягкую поверхность, покрытием вниз, положить столешницы (поз№1) и соединить их между собой через металлические шканты (поз №8)
5. Положить царговый пояс на столешницу таким образом, чтобы внутренние царги оказались сверху
6. Выставить царговый пояс строго посередине столешницы и прикрепить механизмы раздвижений (поз№4) согласно разметки к царгам и столешнице
7. Ножки стола (поз №9) используя болт

Изготовитель: мебельная фабрика Elemfort

Адрес: 442534, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 175 А
т. +7-927-098-88-88, +7-927-374-88-88, +7-927-374-38-88

E-mail: elemfort.kuznetsk@mail.ru, elemfort.kuznetsk2@mail.ru, elemfort.kuznetsk3@mail.ru, elemfort.kuznetsk4@mail.ru